

## 昨日(1/12)の状況

七尾市配水管 (600mm) のズレ  
七尾市街地へ水を配水する管

石川県送水管 (600mm) のズレ  
石川県から水を送ってくる管

## 本日(1/13)の状況

石川県送水管、七尾市配水管ともに継ぎ目の修繕が完了しました。  
引き続き県水の到着を待つ間に、岩屋浄水場内の配水管修繕を行っていきます。

## 河内浄水場 被災状況



上記の状態から、河内浄水場施設の修繕工事を行いました。  
今後は配水池に水をためて、配水管に水を通して漏水箇所の調査を行っていきます。

## 能登島向田 漏水調査状況



水を通して漏水調査を行い、多数の破損箇所を発見しました。今後、修繕を行って行く予定です。