

【令和6年1月14日 本日の作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

○崎山送水場方面に向けて、矢田配水区エリアの漏水調査を実施し、水を送る作業を行いました。

○千野配水池エリアの漏水調査を実施し、水を送る作業を行いました。

岩屋配水系エリア

○岩屋浄水場内の施設内漏水調査を実施しました。

(名古屋市上下水道局)

【田鶴浜地区】

○田鶴浜地内(高田・アスロン方面)漏水調査、修繕工事を行いました。

(七尾市と名古屋市上下水道局)

【中島地区】

○河内配水区(河内から藤瀬)で水を送る作業を行いました。

【能登島地区】

○能登島町向田地内で修繕工事、漏水調査を行いました。

(七尾市と新潟市水道局)