

【令和6年1月15日 本日の作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

○大田町地内で漏水修繕工事を実施しましたが、新たに漏水箇所が発見されました。

明日以降修繕工事を実施し、終了後、崎山ポンプ場に向けて水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行います。

○千野配水池から、徳田方面へ水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行いました。

岩屋配水系エリア

○県水が送水される前に、給水車の水を使い県水エリア内の漏水調査を行っております。(袖ヶ江町付近)

(名古屋市上下水道局と新潟市水道局)

【田鶴浜地区】

○田鶴浜地区(白浜町方面)で水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行っております。

(七尾市と名古屋市上下水道局)

【中島地区】

○河内配水池(河内から藤瀬)で水を送る作業を行い、漏水調査を行った結果、藤瀬地内で漏水箇所が発見されました。

明日以降、修繕工事を実施し、工事完了後、水を送る作業を再開し、漏水調査を行っていきます。

【能登島地区】

○能登島向田町地内で修繕工事、曲地内で漏水調査を行っております。

(七尾市と新潟市水道局)