

【令和6年1月17日 本日の作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

○大田町地内で修繕工事を実施し、終了後、崎山ポンプ場に向けて、水を送る作業を行い、漏水調査、修繕工事を行いました。修繕工事完了後、水を送る作業を行いましたが、再度新たな漏水箇所が見つかり修繕を行います。

岩屋配水系エリア

○県水の七尾市への送水管復旧には2ヶ月以上を要する見通しです。

○引き続き、県水が送水される前に、給水車の水を使い県水エリア内の漏水調査を行っていきます。

【田鶴浜地区】

○田鶴浜地区(垣吉、新屋、舟尾方面)で水を送る作業を行い、漏水調査を行いました。

(七尾市と名古屋市上下水道局)

○高田町、川尻町の修繕工事を行いました。

【中島地区】

○引き続き、河内配水池(河内から上町の一部)で配水エリア全域への漏水調査を行いました。

【能登島地区】

○能登島曲町地内で水を送る作業を行い、漏水調査を行った結果、漏水箇所が発見されました。

(七尾市と新潟市水道局)