

1月17日漏水調査作業の様子

・中島町山戸田地内



道路より漏水



漏水箇所修繕作業



修繕後の洗管作業

・大田町地内



漏水し道路から水が溢れている様子

・中島町横田地内



道路から漏水（2箇所）