

1月28日 漏水調査の様子

岩屋5号水源、赤浦1、2号水源の自己水を使用し、漏水調査を行いました。

【山王町地内】



山王町にて漏水調査を実施しました。（新潟市ほか応援自治体）

1月28日 漏水調査の様子

岩屋5号水源、赤浦1、2号水源の自己水を使用し、漏水調査を行いました。

【小丸山台近辺】



新たな漏水箇所を確認しました。（名古屋市）