

2月3日修繕作業の様子

【田鶴浜地区吉田町地内】



吉田町地内にて水道管の漏水を修繕しました。

2月3日修繕作業の様子

【田鶴浜地区殿町地内】



殿町地内にて水道管の漏水を修繕しました。

2月3日漏水調査の様子

【田鶴浜地区殿町地内】



田鶴浜地区殿町地内で新たに漏水箇所を発見しました。

2月3日漏水調査の様子

【山王町地内】



山王町地内にて通水のため、山王減圧弁調整を実施しました。（新潟市）

2月3日の修繕作業の様子

【松百町地内】



松百町地内で水道管の漏水を修繕しました。（名古屋市）