

【令和6年2月7日 作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

- 大田町、湯川町で修繕工事終了後、漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 大田町、三室町、鵜浦町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定していません。
- 引き続き多根配水池に水をためています。
(七尾市)

岩屋配水系エリア

- 引き続き和倉方面へ送る水道管を修繕しています。
- 御祓、西湊、袖ヶ江、矢田郷地区で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
(応援自治体)

【田鶴浜地区】

- 引き続き七原配水池へ向けて水を送っています。
(七尾市)

【中島地区】

- 浜田地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 中島町中島地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 崎山地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 小牧地内で修繕工事終了後、漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 外、横見地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
(七尾市)

【能登島地区】

- 西部地区で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 通町、田尻町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
(七尾市)