

2月8日の漏水調査の様子

【中島町横見地内】



【中島町河崎地内】



中島町横見地内、中島町河崎地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月8日漏水調査の様子


【中島町崎山地内】



中島町崎山地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月8日漏水調査の様子


【田鶴浜地区 田鶴浜町地内】



漏水探知機にて調査し、給水管が漏水している可能性があるとわかりました。

2月8日漏水修繕の様子

【国分町井地内】



漏水箇所を掘削し、水道管の漏水を修繕しました。(名古屋市)

2月8日漏水修繕の様子

【南藤橋町地内】



南藤橋町地内にて、漏水修繕を実施しました。（新潟市）