

2月14日の漏水調査の様子

【中島地区】



中島町中島地内で新たな漏水箇所を確認しました。

2月14日の漏水調査の様子

【矢田新町】



矢田新町地内にて、漏水調査をしました。（新潟市）

2月14日復旧工事の様子

【能登島須曽水管橋】



能登島須曽水管橋で県水供給管の補修を行っています。

2月14日復旧工事の様子

【青葉台町】



青葉台町にて、水道管の漏水修繕を行いました。（名古屋市）