

2月15日の漏水調査の様子

【藤橋町】



藤橋町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

2月15日の漏水調査の様子

【能登島通町】



能登島通町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

2月15日の漏水調査の様子

【和倉町】



早期の復旧を図るため、和倉町地内にて給水車の水を使った漏水調査をしています。（応援自治体）

2月15日の漏水調査の様子

【阿良町】



阿良町地内にて、道路漏水のため、止水作業をしました。（新潟市）

給水活動の様子



断水中の介護施設の受水槽に給水車から給水しています。