

2月17日の漏水調査の様子

【中島町笠師地内】



大覚寺橋の添架より漏水を確認しました。



中島町中笠師地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

2月17日の復旧作業の様子

【小島橋】



小島橋にて配管工事のため、舗装版の撤去をしました。（新潟市）

2月17日の復旧工事の様子



前日夜間に断水作業を実施し、赤浦橋上流側の既設管を切断し、仮設管と接合する工事を行いました。（名古屋市）