

2月18日の復旧工事の様子

【中島地区】



中島町笠師地内の国道249号沿いで漏水を確認し、夜間に修繕工事を行いました。

2月18日の復旧工事の様子

【中島地区】



←水道管が破断しています。



↑
工事が完了しました。

中島町笠師地内の国道249号沿いで漏水を確認し、夜間に修繕工事を行いました。

2月18日の復旧作業の様子

【小島町地先】



小島橋にて仮設配管を設置しました。（新潟市）

2月18日の復旧工事の様子

【西藤橋町地内】



岩屋浄水場の東側で、仮設配管を布設する工事を行っています。
(名古屋市)