

2月22日の調査業務の様子

【鵜浦町】



鵜浦町地内で漏水箇所が多くあり、順次修繕工事を行っています。

【和倉町】



和倉町地内で漏水調査を行い、給水管からの漏水を確認しました。

(新潟市)

2月22日の修繕作業の様子

【中島町笠師】



中島町笠師地内の水管橋の修繕が完了しました。

2月22日の修繕作業の様子

【赤浦町】



赤浦町地内で水道管の修繕を行いました。

(名古屋市)