

2月23日の調査業務の様子

【鵜浦町地区】



鵜浦町地内で新たな漏水を発見しました

【和倉町地区】



和倉町地内では、エリアごとに水道管の漏水調査を進めています
(新潟市)

2月23日の調査業務の様子

【能登島須曾町地区】



能登島須曾町地区で新たな漏水を発見しました。

2月23日の調査業務の様子

【能登島半浦町地区】



能登島半浦町地区では
多数の漏水を発見しました。

2月23日の修繕作業の様子

【能登島半浦町地区】



能登島半浦町地内で漏水の修繕を行いました。

2月23日の修繕作業の様子

【能登島須曾町地区】



能登島須曾町地内で漏水の修繕を行いました。