

## 2月29日の漏水調査の様子

【能登島祖母ヶ浦町地内】



能登島祖母ヶ浦町地内で新たな漏水を確認しました。



## 2月29日の漏水調査の様子

【能登島二穴町地内】



能登島二穴町から日出ヶ島町に向かう管で漏水を確認しました。



## 2月29日の漏水調査の様子

【能登島二穴町地内】



能登島二穴町地内で新たな漏水を確認しました。



## 2月29日の漏水修繕の様子

【能登島二穴町地内】



能登島二穴町地内で漏水の修繕を行いました。



## 2月29日の漏水修繕の様子

【能登島二穴町地内】



能登島二穴町地内で漏水の修繕を行いました。



## 2月29日の漏水調査の様子

【石崎町地内】



石崎町で漏水調査を行い、漏水を発見しました。  
(新潟市)