

3月1日の漏水調査の様子

【能登島南町地内】



能登島南町地内で新たな漏水を確認しました。

3月1日の漏水調査の様子


【能登島二穴町地内】



能登島二穴町地内で新たな漏水を多数確認しました。

3月1日の漏水修繕の様子

【能登島半浦町地内】



能登島半浦町地内で漏水の修繕を行いました。

3月1日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



石崎町で漏水調査のための試掘を行いました。
(新潟市)