

3月17日の漏水調査の様子

【能登島母ヶ浦町地内】



拡大写真



能登島祖母ヶ浦町の漏水状況を調査しました。

(七尾市)

【能登島八ヶ崎町地内】



拡大写真



能登島八ヶ崎町の漏水状況を調査しました。

(七尾市)

3月17日の修繕作業の様子

【和倉町ひばり3丁目地内】




和倉町ひばり3丁目地内で漏水箇所の修理作業を行いました。

(新潟市)

3月17日の通水作業の様子

【和倉町地内】



和倉配水場付近において点検作業を実施し、
通水ができることを確認しました。

(名古屋市)

3月17日の漏水調査の様子

【石崎町地内】



石崎町において、通水作業と漏水状況の調査を実施しました。

(名古屋市)